

OB 10930 - Hårlev Bibliotek - Efterinstallationsinspektion Version 3

Hårlev Bibliotek - Efterinstallationsinspektion, 10930 - NOAA IS



Inspektion gennemført

hos:

Hårlev Bibliotek
Bredgade 1
4652
Hårlev

Info:

Kunde:

NOAA IS
Gasværksvej 8D, 3.
1656
København V

Skema:

Efterinstallationsinspektion

Inspektionsdato:

2. maj 2024

Ordrenummer:

10930



Nordisk Legepladsinstitut,
Maglemølle 21 4700 Næstved,
Tlf.: +45 70 70 78 17, Mail: info@nlpi.dk,
CVR-nr. 37 96 13 88



Oversigtsbillede

Ingen status

Området med de nye lege/læse miljøer.

Foto nummer 2



Redskabsbillede

Del 1 redskab

Godkendt

Raket.

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 3



Redskabsbillede

Del 1 redskab

Godkendt

Klatrereol.

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 4



Redskabsbillede > Del 1 redskab

Godkendt


Hønserækken.

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Se næste foto vedr. Faldgunmiet.

Foto nummer 5



Faldrum/Stødområder

Inden åbningen/ibrugtagning bliver der lagt 40 mm. gummifliser langs rutschebanen.

Det er dokumenteret med foto, at der inden ibrugtagning er lagt en gummimåtte her.

Foto nummer 6



Redskabsbillede > Del 1 redskab

Godkendt

Lydengen.

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 7

OB 10930 - Hårlev Bibliotek - Efterinstallationsinspektion Version 3

Hårlev Bibliotek - Efterinstallationsinspektion, 10930 - NOAA IS



Opgaven blev udført af: Knud Birkedal Nielsen - Tlf. +45 70 70 78 17

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:

- Underskrift

2. maj 2024

Dato



Nordisk Legepladsinstitut,
Maglemølle 21 4700 Næstved,
Tlf.: +45 70 70 78 17, Mail: info@nlpi.dk,
CVR-nr. 37 96 13 88